


新品またはひさしぶりに使用する時に動かない場合は下記の方法を試してください。

If it doesn't work when it's brand new or after a long time, try the following method.



- ① エアカップラ差込口に防錆油を1~2秒噴射してください。

Put oil into the air coupler insertion port for 1-2 seconds.

- ② プッシュスイッチを押してください。

Press the push switch

- ③ ②のままブレードホルダー部分を指でおして油をなじませてください。

Press down the blade holder with your finger while still in step ② to spread the oil evenly.

- ④ エアを入れて動作確認をしてください。

Inflate and check operation

- ※動き出すまで①~④を数回繰り返してください。

Repeat steps ①~④ several times until movement begins.



ツボサン株式会社

TSUBOSAN FILE CO.,LTD.(JAPAN)
<http://www.tsubosan.co.jp/>